

Nombre de Producto:	OXÍGENO - ARGÓN	Documento:	ET-07-MSDS-10
---------------------	------------------------	------------	---------------

1. Producto Químico e Identificación de la Compañía
Gaspro Latinoamérica, S.A.

PH Plaza Morica, Calle 50 y 71 Este, Piso 10
 San Francisco, Ciudad de Panamá, Panamá
 Teléfono: +507-226-8200
 Correo: info@gaspro.com

Gaspro CRD El Salvador, S.A. de C.V.

Parque de Servicios Exportsalva, Edificio 18-A
 Km 24, Lourdes Colón, La Libertad, El Salvador
 Teléfono: +503-2314-4701
 Correo: info.crd@gaspro.com

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A CUERPO DE BOMBEROS: **911 / 2243-2054**

2. Composición, Información sobre los Ingredientes

INGREDIENTE	% VOLUMEN	PEL-OSHA ¹	TLV-ACGIH ²	LD ₅₀ o LC ₅₀ Ruta/Especie
Oxígeno FORMULA: O ₂ CAS: 7782-44-7	2-10%	No Disponible	No Disponible	No Disponible
Argón FORMULA: Ar CAS: 7440-37-1	Balance	Asfixiante simple	Asfixiante simple	Asfixiante simple

3. Identificación de Peligros
RESUMEN DE EMERGENCIAS

Mezcla de gases comprimidos, incolora, sin olor e inerte. El peligro específico a la salud es la asfixia y está asociado con escapes de este gas debido al desplazamiento del oxígeno presente en el aire.

Ruta de Entrada:

Contacto con la Piel SI	Absorción por la Piel NO	Contacto con los Ojos SI	Inhalación SI	Ingestión SI
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------	-----------------

Efectos sobre la salud:

Límites de Exposición SI	Irritante NO	Sensibilización NO
Teratógeno NO	Peligro Reproductivo NO	Mutágeno NO
Efectos Sinérgicos Ninguno reportado		

Carcinogenicidad: NTP: No IARC: No OSHA: No

EFFECTOS EN LOS OJOS: No se anticipan efectos adversos.

EFFECTOS SOBRE LA PIEL: No se anticipan efectos adversos.

EFFECTOS DE INGESTION: No se anticipan efectos adversos.

Nombre de Producto:	OXÍGENO - ARGÓN	Documento:	ET-07-MSDS-10
---------------------	------------------------	------------	---------------

Efectos de Inhalación: El argón no es un gas tóxico, pero si asfixiante por lo cual la exposición a esta mezcla puede causar dolor de cabeza, náusea, vértigo, somnolencia y eventualmente pérdida de los sentidos. La exposición a concentraciones elevadas causa movimientos convulsivos y colapso respiratorio. Cuando la concentración de oxígeno presente en el área es inferior al 10% puede causar la muerte.

Códigos de Peligro NFPA		Códigos de Peligro HMIS		Sistema de Evaluación
Salud:	1	Salud:	1	0 = Sin Peligro
Inflamabilidad:	0	Inflamabilidad:	0	1 = Peligro Leve
Reactividad:	0	Reactividad:	0	2 = Peligro Moderado
				3 = Peligro Serio
				4 = Peligro Severo

4. Medidas de Primeros Auxilios

Inhalación: Suministrar atención médica de forma inmediata. Llevar a la víctima a un área no contaminada para que inhale aire fresco. Mantenerla caliente y en reposo. Si la persona está inconsciente verificar si tiene pulso y respira. Si no está respirando comenzar la resucitación boca a boca. Si tampoco tiene pulso iniciar reanimación cardio-pulmonar.

5. Medidas Contra Incendios

Condiciones de Inflamabilidad:	No Inflamable	Método:	No Aplicable
Punto de Inflamación:	Ninguno	UEL (%):	Ninguno
LEL (%):	Ninguno		
Auto-ignición Temperatura:	Ninguna		
Productos de combustión peligrosos:	Ninguno		
Sensibilidad a impacto mecánico:	Ninguna		
Sensibilidad a descarga Estática:	Ninguna		

PELIGROS DE EXPLOSION E INCENDIOS: Ninguno. No inflamable.

MEDIOS DE EXTINCION: Esta mezcla de gases es No inflamable.

Instrucciones para combatir incendios: Evacuar a todo el personal de la zona de peligro. En lo posible, detener la fuga cerrando la válvula. Los cilindros expuestos al fuego deben ser enfriados, rociándolos con agua desde un lugar seguro y retirarlos del área posteriormente. No rociar agua directamente en la salida de la válvula del cilindro.

Si un camión que transporta cilindros se ve involucrado en un incendio aislar un área de 800 metros (1/2 milla) a la redonda.

6. Medidas por Liberación Accidental

Evacue todo el personal del área afectada. Aislar el área en un perímetro de 25 m. De ser posible cerrar la válvula de suministro. Solo se debe permitir el paso a personal capacitado y que cuente con equipo protector apropiado. Si el escape es en el contenedor o en la válvula del contenedor, contactar el número de teléfono de emergencia adecuado listado en la Sección 1 o llamar a su sucursal GASPRO más cercana.

7. Manejo y Almacenamiento

Clasificación Eléctrica: No peligroso.

Antes del uso: Mover los cilindros utilizando un carro porta cilindros o montacargas. Para descargarlos, usar un rodillo y una base de caucho. No hacerlos rodar ni arrastrarlos en posición horizontal. Evitar que se caigan o

Preparado	D.Membreño	Aprobado	R. Tugri	Fecha	28/02/19	Página 2 de 5
-----------	------------	----------	----------	-------	----------	---------------

Nombre de Producto:	OXÍGENO - ARGÓN	Documento:	ET-07-MSDS-10
---------------------	------------------------	------------	---------------

golpeen violentamente uno contra otro o con otras superficies. No se deben transportar en espacios cerrados como, por ejemplo, el baúl de un automóvil ó camioneta.

Durante su uso: No calentar el cilindro para acelerar la descarga del producto. Usar una válvula de contención o anti-retorno en la línea de descarga para prevenir un contraflujo peligroso al sistema. Usar un regulador para reducir la presión al conectar el cilindro a tuberías o sistemas de baja presión (<200 bar –3. 000 psig). Jamás descargar el contenido del cilindro hacia las personas, equipos, fuentes de ignición, material incompatible o a la atmósfera.

Después del uso: Cerrar la válvula principal del cilindro. Marcar los cilindros vacíos con una etiqueta que diga “VACIO”. Los cilindros deben ser devueltos al proveedor con el protector de válvula o la tapa. No deben reutilizarse cilindros que presenten fugas, daños por corrosión o que hayan sido expuestos al fuego o a un arco eléctrico. En estos casos, notificar al proveedor para recibir instrucciones.

Precauciones que deben tomarse para el almacenamiento de cilindros

Almacenar los cilindros en posición vertical. Separar los cilindros vacíos de los llenos. Para esto, usar el sistema de inventario “primero en llegar, primero en salir” con el fin de prevenir que los cilindros llenos sean almacenados por un largo período de tiempo.

El área de almacenamiento debe encontrarse delimitada para evitar el paso de personal no autorizado que pueda manipular de forma incorrecta el producto. Los cilindros deben ser almacenados en áreas secas, frescas y bien ventiladas, lejos de áreas congestionadas o salidas de emergencia. El área debe ser protegida con el fin de prevenir ataques químicos o daños mecánicos como cortes o abrasión sobre la superficie del cilindro. No permitir que la temperatura en el área de almacenamiento exceda los 54 °C (130°F) ni tampoco que entre en contacto con un sistema energizado eléctricamente. Señalizar el área con letreros que indiquen “PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO”, “NO FUMAR” y con avisos donde se muestre el tipo de peligro representado por el producto. El almacén debe contar con un extinguidor de fuego apropiado (por ejemplo, sistema de riego, extinguidores portátiles, etc.). Los cilindros no deben colocarse en sitios donde hagan parte de un circuito eléctrico.

Cuando los cilindros de gas se utilicen en conjunto con soldadura eléctrica no deben ser expuestos a tierra ni mucho menos se deben utilizar para conexiones a tierra; esto evita que el cilindro se quemado por un arco eléctrico afectando sus propiedades físicas y mecánicas.

8. Controles de Exposición, Protección Personal

Controles de ingeniería

Ventilación: Usar ventilación natural o mecánica para mantener la concentración de oxígeno sobre el 19.5%.

Equipos de detección: Utilizar sistemas de detección de gases diseñados de acuerdo con las necesidades. Se sugiere seleccionar una escala que permita mantener el nivel de oxígeno por encima de 19.5%. Solicitar asesoría técnica al respecto con el proveedor.

Protección respiratoria: Usar equipo de auto-contenido de presión positiva (SCBA), en caso de emergencia o si el nivel de oxígeno está por debajo del 19.5%.

Ropa protectora: Para el manejo de cilindros es recomendable usar guantes de tipo industrial, verificando que estén libres de aceite y grasa; gafas de seguridad y botas con puntera de acero.

Equipo contra incendios: El personal de rescate debe contar como mínimo, con un equipo de auto-contenido y protección personal completa a prueba de fuego.

Preparado	D.Membreño	Aprobado	R. Tugri	Fecha	28/02/19	Página 3 de 5
-----------	------------	----------	----------	-------	----------	---------------

Nombre de Producto:	OXÍGENO - ARGÓN	Documento:	ET-07-MSDS-10
---------------------	------------------------	------------	---------------

Dispositivos: Regadera de seguridad y fuente lava ojos.

9. Propiedades Físicas y Químicas

Parámetro y valor

Densidad relativa del gas (aire = 1)

O₂ = 1.105

Ar = 1.380

Punto de ebullición a 1 atm:

O₂ = -182.9°C (-297.3°F)

Ar = -185.9°C (-302.6°F)

Punto de congelación / fusión a 1 atm:

O₂ = -218.8 °C (-361.8°F)

Ar = -189.4°C (-308.9°F)

Densidad del líquido en el punto de ebullición a 5°C:

O₂ = 1141 kg/m³ (71.23 lb/ft³)

Ar = 1393 kg/m³ (87 lb/ft³)

Presión de vapor a 21.1°C (70°F):

O₂ = Por encima de la temperatura crítica

Ar = Por encima de la temperatura crítica

Solubilidad en agua: Ligeramente soluble

Apariencia y color: Mezcla de gases incolora e inolora.

10. Estabilidad y Reactividad

ESTABILIDAD: Estable.

MATERIALES INCOMPATIBLES: Ninguno.

POLIMERIZACION PELIGROSA: No ocurre.

11. Información Toxicológica

La mezcla no es tóxica, pero se considera como asfixiante. Hasta el momento no se conoce ningún efecto cancerígeno o sobre la capacidad reproductiva ocasionado por este producto o alguno de sus componentes.

12. Información Ecológica

No se ha establecido ningún efecto ecológico. Ninguno de los dos componentes está clasificado como contaminante marino por la D.O.T.

13. Consideraciones de Disposición

Preparado	D.Membreño	Aprobado	R. Tugri	Fecha	28/02/19	Página 4 de 5
-----------	------------	----------	----------	-------	----------	---------------

Nombre de Producto:	OXÍGENO - ARGÓN	Documento:	ET-07-MSDS-10
---------------------	------------------------	------------	---------------

No intente disponer de desperdicios residuales o cantidades no usadas. Devuelva en el contenedor de envío, propiamente etiquetado, con cualquier tapón o tapa de salida de válvula asegurados y con la tapa de protección de la válvula en su lugar a una sucursal de GASPRO para su disposición apropiada.

14. Información de Transporte

Parámetro	DOT - USA	TGD - CANADA
Nombre de envío	Oxígeno / Argón	Oxígeno / Argón
Clase de peligro	2.2	2.2
Número de identificación	UN 1956	UN 1956
Etiqueta de envío	Gas no inflamable	Gas no inflamable

15. Información Reguladora

SARA, TITULO III, NOTIFICACIONES E INFORMACION

SARA, TITULO III - CLASES DE PELIGROS:

Peligro Agudo a la Salud

Peligro de Liberación Súbita de Presión

16. Otra Información

Los cilindros de gas comprimido no deberían ser rellenados sin el permiso expreso, por escrito, del dueño. El envío de un cilindro de gas comprimido que no haya sido llenado por su dueño o con su consentimiento (escrito) es una violación de las regulaciones de transporte.

DESMENTIDO DE GARANTIAS EXPRESADAS E IMPLICITAS:

Aunque se ha tomado un cuidado razonable en la preparación de este documento, no extendemos garantías y no hacemos representaciones con respecto a la exactitud o a la integridad de la información aquí contenida, y no asumimos responsabilidad con respecto a la adecuación de esta información para los propósitos intentados por el usuario, o por las consecuencias de su uso. Cada individuo debería hacer una determinación con respecto a la adecuación de la información para su propósito(s) particular.